



БАЙКАЛЭНЕРГО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "БАЙКАЛЭНЕРГО")

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

15.04.2016
На № _____

№ ИТСБ9-ИЖ-16-0521
от _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Труфанову В.Н.
Копия: Заместителю мэра –
председателю комитета по управлению
Ленинским округом г. Иркутска
И.В. Грошевой
эл. почта: radinfo@radian-holding.ru;
len_okr@admirk.ru

О выносе ЛЭП из охранной зоны
водопровода

Уважаемый Валерий Николаевич!

Сообщаю Вам, что при обходе и осмотре водопроводной сети по адресу: ул. Розы Люксембург, 206/4 в Ленинском округе г. Иркутска персоналом АО «Байкалэнерго» было выявлено нахождение опор линий электропередачи (ЛЭП) в охранной зоне водопроводной сети, принадлежащей АО «Байкалэнерго».

Нахождение данных опор в охранной зоне препятствует обслуживанию данной водопроводной сети (подходу и подъезду специализированного автотранспорта). Также это препятствует устранению уже существующей утечки на водопроводе Ду-400 мм, что ставит под угрозу снабжение холодной водой котельной северного промышленного узла, которая, в свою очередь, обеспечивает теплом и горячей водой Ленинский округ г. Иркутска.

Довожу до Вашего сведения, что несвоевременное устранение аварийной ситуации на водопроводной сети может привести к перебоям теплоснабжения потребителей Ленинского округа г. Иркутска в зимний период.

На основании вышеизложенного Вам необходимо в кратчайшие сроки вынести данные опоры ЛЭП за пределы охранной зоны водопроводной сети. В первую очередь с места повреждения на водопроводе (отмечено на схеме).

Приложение: Схема пересечения ЛЭП и водопровода на 1-ом л. в 1-ом экз.

И.о. директора

О.В. Ефимов

Васильев Ю.А.
794-987

