



ООО «Свежий ветер»

ООО «Свежий Ветер»
ИНН 7536174347, ОГРН 1197536000474
г. Чита, ул. 1ая Новопроточная, стр.2, пом.3
Тел.: +7-914-460-5964
E-mail: dir@windfresh.ru

г. Чита.

25 ноября 2025г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Коноваленко В.А.

Копия

Заместителю директора по ЭК
филиала ПАО "ТГК-14" "Читинская генерация"
Шишкину И.А.

ООО «Свежий ветер» на основании договора №ЧГ-2952-24 от 25.07.2024 г. Осуществляет строительный контроль по объектам СКК филиала ПАО "ТГК-14" "Читинская генерация".

ООО «Элита» дало замечание к плитному фундаменту, спроектированному ООО ПО «Радиян» на объекте «Строительство Центрального теплового пункта пер. Лесотехнический». В связи с тем что металлическое основание конструкция БТП напрямую становится на железобетонную фундаментную плиту возникает риск попадания технологической воды на бетонное основание. О чем ранее предупреждался отдел ПТО ПО «Радиян».

Согласно СП 50-101-2004 п.п.11.2 гидроизоляция плитных фундаментов, до начала монтажа конструкций проектного отдела ООО ПО «Радиян» необходимо выполнить расчет, а строительному участку выполнить монтаж гидроизоляции.

В случае неисполнения данного вида работ будет нарушена несущая способность фундамента. Согласно части 11 статьи 52 ГК РФ ввод и эксплуатация сооружения не представляется возможной.

Главный инженер ООО «Свежий ветер»

Маркевич С.А.

