



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал «ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
665253, Иркутская область, г. Тулун, пер. Энергетиков, 6
тел.: 8(39530)27-359 e-mail: office_zes@iesk.ru
ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762
ИНН/КПП 3812122706/381643001

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Т.К. Салахутдинову

radinfo@radian-holding.ru

02.03.2026 № ИЭС-Иск-ЗЭС-20-
на № _____ от _____ 384

Об установке «Сухолей»

Уважаемый Тимур Камильевич!

На основании Вашего письма №1385 от 29.08.2025г. «О предоставлении установки «Сухолей» филиал АО «ИЭСК» Западные электрические сети 01.09.2025г. передал представителю ООО ПО «Радиян» во временное пользование установку осушки воздуха «Сухолей» для сборки трансформатора на ПС Светлая.

24.12.2025г. установка возвращена в некомплектном состоянии: отсутствует питающий кабель КГ ХЛ 4*10 – 10м, прибор измерения влажности «ИВА» (1 шт). Состояние установки свидетельствует о небрежном ее применении: металлические части покрыты ржавчиной; внутри грязь, мусор; вложенная документация со следами воздействия атмосферных осадков.

30.12.2025г. в Ваш адрес направлено письмо №ИЭСК-Иск-ЗЭС-25-2828 о возврате недостающего кабеля и прибора.

В конце января 2026г. представителем ООО ПО «Радиян» был возвращен прибор измерения влажности «ИВА» и кабель КГ ХЛ 4*6 (вместо КГ ХЛ 4*10). Платежное поручение (счет на оплату) до настоящего времени не исполнено.

Прошу организовать возврат питающего кабеля КГ ХЛ 4*10, переданный комплектно с установкой, а также оплатить стоимость пользования установкой в соответствии с гарантийными обязательствами.

Приложения:

1. Счет на оплату №117 от 12.01.2026г.

Директор

А.Е. Утомов

Исполнитель:
Александров Владимир Юрьевич
Контактный телефон:
8-39530-27-377

