



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»  
(ПАО «ТГК-14»)

ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000,  
тел/факс: (3022)384-559 / (3022)384-514,  
www.tgk-14.com, e-mail: office@chita.tgk-14.com

02.03.2026 № ИЛ - 470

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору ООО ПО  
«Радиян»

Коноваленко В.А.  
radinfo@radian-holding.ru

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках договора ЧГ-1141-25/СКК от 03.07.2025 ООО ПО «Радиян» выполнялись работы по строительству ЦТП с насосным смешением для переключения потребителей котельной Машзавод. 28.02.2026 сотрудником ООО «Элита» Юдиным П.Ю. производились пуско-наладочные работы на ЦТП МашЗавод. Работы производились без согласованной программы пуско-наладочных работ. После завершения работ сотрудниками ПАО «ТГК-14» были выявлены технологические нарушения и составлен акт осмотра от 02.03.2026 (приложение).

На основании вышеизложенного прошу: приостановить проведение пуско-наладочных работ, предоставить программу пуско-наладочных работ в адрес ПАО «ТГК-14» для согласования.

Приложение – Акт от 02.03.2026

Заместитель директора филиала «Читинская генерация»  
по энергетическому комплексу

  
И.А. Шипкин





ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»  
(ПАО «ТГК-14»)  
филиал «Читинская генерация»

г. Читинская область, г. Чита, Россия, 672022, телефоны: (3022) 367-010 / (3022) 367-522 / (3022) 235-909, e-mail: tgc1@chita.tgc-14.com

г. Чита

тел. 384-454

**АКТ**

«01» марта 2026 г.

Я, представитель филиала ПАО «ТГК №14» «Читинская Генерация» инженер эксплуатации оборудования и трубопроводов тепловых сетей 1 РЭТС ЦЧ Чумаченко Н.Н. в присутствии инженера РЭТС Троссева Ю.В., под-ка РЭТС  
Ткачулинского А.В., начальника энергослужбы Белого Р.Е.,  
ООО "Ю.В. Родман" Бабакин Д.С. (направлен уполном.)  
ООО "Элита-Ремонт" Юдин П.Ю. (инженер сетевой)  
в порядке надзора за тепловыми энергоустановками произвели осмотр тепло сетей и систем теплоснабжения принадлежащих Учп - Машиновод  
ул. Красноармейская

(наименование организации, адрес обследуемого объекта)

По результатам осмотра составлен акт в том, что при визуальном  
осмотре обнаружено нарушение монтажа ЦИГОТЭС РТ2  
04000, электрокабель РНЕ-500В-4ХV (неблизко поврежден  
дерево корпусом, направлением веток (испаривание  
масла), и критический износ проводов.

Особо отмечено внутренняя повреждение и повреждение  
тоб требуется разборка разобранного кабеля

Акт составлен в двух экземплярах.

Подписи сторон:  
Представитель филиала ПАО «ТГК №14»  
«Читинская Генерация»

Ткачулинский А.В.  
Чумаченко Н.Н.

Белый Р.Е.  
Троссов Ю.В.

Бабакин Д.С.

Юдин П.Ю.