



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
Производственное отделение «ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»  
664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38  
тел.: 8(3952)79-33-59 e-mail: office\_qes@iesk.ru  
ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762  
ИНН/КПП 3812122706/381245004

"29" июня 2026 г. № ИЭСК-Исх-ЮЭС-26-1558

Директору по строительству ООО  
«ПО Радиан»  
Т.К. Салахутдинову  
664040, РФ г. Иркутск, ул. Розы  
Люксенбург д.18, оф. 342  
Тел: +7 (3952)444-522  
Эл. адрес: priemnaya@radian-  
holding.ru

О нарушении правил ОТ

Уважаемый Тимур Камильевич!


В ответ на Ваше письмо Исх №683 от 05.06.2026 г. поясняющее замечания выявленные при проверке от 29.05.2026 г. подрядной организации ООО «Прогрессстрой» выполняющих работы по договору подряда №1-ЮЭС-2025 (ПС Светлая) от 14.03.2025г. (далее – Договор) на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ, поставка оборудования по титулу: «Ю11 Реконструкция ПС 220кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100МВА) (прирост мощности 120МВА) сообщаем следующее.

Мы внимательно изучили представленные материалы и ваше обращение, в котором вы ссылаетесь на п. 6.5 Договора предусматривающий возможность не начисления штрафа в случае однократных нарушений, не несущих риск привлечения к ответственности подрядчика или причинения ущерба имуществу Подрядчика и окружающей среде, а также немедленного устранения в процессе проверки.

Однако, принимая во внимание все обстоятельства, вынуждены констатировать, что в данном случае имеет место повторное нарушение. Отсутствие установленного переносного заземления всех фаз на месте производства работ было зафиксировано не только в ходе текущей проверки, но и ранее, что подтверждается актом проверки от 20.05.2026 г., а так как отсутствующее переносное заземление не было установлено, имеет место отсутствие контроля за бригадой со стороны ответственного руководителя работ. Поскольку данное нарушение не является однократным, а носит систематический характер, мы не можем применить положения пункта 6.5 Договора в части освобождения от ответственности.

Таким образом, в соответствии с пунктом 7.1 «Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности» п. 3 «Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъемных работ и работ по перемещению грузов. Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.) и п. 8 таблицы приложения: «Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок» п. 15 «Нарушение требований электробезопасности» Вам необходимо оплатить штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек по следующим реквизитам:

АО «ИЭСК»  
ИНН 3812122706, КПП 775050001  
Р/счет: 40702810690040001333  
Иркутский филиал АО Банк Инго  
БИК: 042520728  
Кор/счет: 30101810300000000728  
ИНН: 3812122706  
КПП: 775050001



Оплату неустойки прошу произвести отдельным платежным поручением (квитанцией) с обязательным указанием в назначении платежа «Оплата штрафных санкций по договору №1-ЮЭС-2025 (ПС Светлая от 14.03.2025 г) по претензии от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_».

Копию платежного поручения необходимо предоставить в СОТ ПО АО «ИЭСК» «Южные электрические сети».

Заместитель Генерального  
директора - директор  
производственного  
отделения

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

М.В. Старцев

Сертификат: 7BB07AB7DC56579A4A8CC592919CE540  
Исх. выдан: АО "ПФ "СКБ Контур"  
Владелец: Старцев Максим Владимирович  
Действителен: с 13.03.2026 по 13.03.2027  
Дата и время подписания 29.06.2026 07:27

Исполнитель:  
Сивак Александр Витальевич  
Контактный телефон:  
8(3952)793-328

ИЭСК-Проект-Исх-10417/26