



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«27» августа 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/3457

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову
664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342

Об устранении замечаний ПС Луговая

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках исполнения договора подряда № 11-ЮЭС-2026 (ПС Луговая) от 25.05.2026 г. на выполнение работ по титулу «О_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)» подрядчиком (ООО ПО "Радиян") выполнены работы по устройству фундамента трансформатора Т-2.

В ходе геодезических исследований, проведенных 17.08.2026 и 24.08.2026, выявлены несоответствия параметров, установленных рабочей документацией (РД) Ю5-373-1-АС л.№ 5, 7:

1. Поверхности фундамента Т-2 (ФМ1) — несоответствие зафиксировано актами (Приложение № 1, Приложение № 2);
2. Поверхности закладных деталей (ЗД1, ЗД2) — несоответствие зафиксировано актами (Приложение № 3, Приложение № 4).

Уведомляю Вас, что дальнейший монтаж нового силового трансформатора невозможен до устранения указанных отклонений от РД.

На основании вышеизложенного и в соответствии с условиями договора ТРЕБУЮ в срок до 28.08.2026 г. устранить выявленные несоответствия поверхностей фундамента и закладных деталей требованиям РД Ю5-373-1-АС.


В случае невыполнения указанных требований в установленный срок, ООО "ИСЦ" будет вынуждено устранить недостатки силами третьей стороны с отнесением всех расходов на счет Подрядчика (ООО ПО "Радиян"). При этом стоимость работ, выполненных третьей стороной, не подлежит оплате Подрядчику и не засчитывается в счет выполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору.


Приложение:

1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4

Директор по инжинирингу

Исполнитель:
Осипов Евгений Владимирович
Контактный телефон:
8-904-113-09-51




С.В. Шевчук