



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

*Дудареву Е.А.
Дудареву А.П.*
Для устранения замечаний
«26» января 2026 г.

Хвостохранилище (объект/подобъект)

Время 14ч.00м.
(местное время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 1421-КЛ

Выдано ООО ПО «Радян»

(наименование организации, осуществляющей строительство)

Мною, представителем заказчика по СК:

Ведущим инженером энергетиком строительного контроля ОКС ООО ГРК «Амикан»
Климковецким Олегом Николаевичем

(фамилия И.О. ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль)

На основании Приказа № ГА/06-101 от 04 апреля 2025 г.


(№ и дата Приказа о назначении специалиста СК на объект)

В присутствии: ответственного лица, выполняющего СМР на объекте

Начальника участка ООО ПО «Радян» Дударева Артема Петровича (приказ №362 от 19.12.25)
(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф.И.О.)

По результатам проведенной проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка выявлены следующие нарушения:

№ П/П	ВИД НАРУШЕНИЯ	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ	ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХ. РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕНЫ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ	СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ	№ ФОТО
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР	В ходе плановой проверки производства СМР сетей обогрева хвостохранилища: 1. Поврежден выключатель в шкафу ЕНТ-02-214 2. Отсутствует крышка клеммника в шкафу ЕНТ-012-214 3. Упорядочить кабель в шкафах, убрать мусор 4. Предъявить службе эксплуатации ОФ и составить акт о работоспособности систем обогрева.	ГА 2(01-1-0494) от 08.08.2024 г. СП 48.13330.2014 «Организация строительства» СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»	Устранить замечания	15.02.2026	№1 №2 №3





ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

В связи с тем, что выявленные в ходе проверки факты повлекли нарушения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», руководствуясь статьей 53 Градостроительного кодекса РФ и статьями 705, 706, 714, 715, 720, 721, 723, 745, 748, 751, 753, 754, 755 Гражданского кодекса РФ данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить сообщение (Акт) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением принятых мер подтверждающих факт устранения нарушений ответственному представителю Заказчика по вопросам строительного контроля для освидетельствования устранения выявленных недостатков по настоящему предписанию.

Предписание №1421-КЛ к исполнению принял:

Ответственный представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам СК:
Начальник участка ООО ПО «Радан» Дударев Артем Петрович

Копии направлены:

1. sk@radian-holding.ru
2. perevnik@gmail.com
3. office@dectroi.ru
4. letenko_va@dectroi.ru

Предписание выдал:

Ответственный представитель Заказчика по СК

Климковецкий О.Н. 26.01.2026 г.

(подпись, фамилия И.О., дата)

Предписание получил:

Ответственный представитель подрядчика

Дударев А.П. 26.01.2026 г.

(подпись, фамилия И.О., дата)

Фото №1

Приложение к предписанию № 1421-КЛ от 26.01.2026




Фото №2




Фото №3

