



**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664022, г.Иркутск б-р.Гагарина стр.6А
Почтовый адрес: 664022, г.Иркутск б-р.Гагарина стр.6А
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«01» июля 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/2491 Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342
priemnaya@radian-holding.ru


Возражения на ответ на претензию

о выплате штрафа за нарушение требований Соглашения о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА, прирост мощности 76 МВА) по Акту № 1 от 02.06.2026 г.

В ответ на претензию за № ИСЦ-Исх2026/2179 от 15.06.2026 г. о выплате штрафа за нарушение требований Соглашения о соблюдении ООО ПО «Радиян» (далее – Подрядчик) требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА, прирост мощности 76 МВА) (далее – Соглашение) по Акту № 1 от 02.06.2026 г. Подрядчиком направлен ответ на замечания письмом за № 739 от 15.06.2026 г.

Ответ ООО ПО «Радиян» носит формальный характер, не затрагивающий сущности нарушений, зафиксированных Генеральным подрядчиком, учитывая следующее.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Ссылка на нормативные документы/пункты из перечня нарушений, требования которых нарушены	Ответ ООО ПО «Радиян» (за № 739 от 19.06.2026 г.)	Возражения к ответу ООО ПО «Радиян» (за № 739 от 19.06.2026 г.)
1	Наряд-допуск № 17-Ш-70, производитель работ Бабакин Д.Г. ПС Луговая, ОРУ-110 кВ, ячейка Т-2. Демонтаж портала ошиновки 110 кВ и маслоприемной чаши, шинного моста 10 кВ Т-2.	На момент проверки персонал ООО ПО «Радиян» на площадке отсутствовал (в этот день не допускался)	Наряд № 17-Ш-70 был открыт по телефону дежурным ДЭМ-ОВБ-ИЭСК 20.06.2026 в 08:40 по местному времени, есть подтверждение сотрудников ОВБ-ИЭСК, т.к. все переговоры записываются. На момент проверки персонал находился на ПС Светлая г. Шелехов, было обеденное время.	02.06.2026 наряд-допуск № 17-Ш-70 не открывался, в наряде отсутствует запись о ежедневном допуске к работе и времени её окончания. Запись переговоров не относиться к оформлению наряда-допуска. Время проверки с 14 час. 50 мин. до 15 час. 30 мин. Обеденным не является.



2	Допускается хранение демонтированных деталей шинного моста за ограждением (фото 1, 2, 3).	п. 5.9; 23.5; 23.8 Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок	Демонтированные детали (алюминиевые шины и изоляторы) были временно складированы возле ограждённых защитным забором ДТР-4-10, с последующим ограждением сигнальной лентой для безопасности и целостности деталей. Демонтированные детали были в дальнейшем перемещены в другое место и складированы.	ДТР-4-10 был ограждён сигнальной лентой оперативным персоналом АО ИЭСК для предупреждения о возможной опасности. Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим, тем более складирование деталей за ограждением.
3	Вышка тура возле здания РУ находится на границе ограждения (фото 4)	п. 5.9; 23.8 Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок	Вышка-тура применялась для безопасного демонтажа шинного моста -10 кВ и после была перемещена в сторону, чтобы не мешала демонтажу ж/б стойки шинного моста, за границы ограждения перемещена не была, что на фото ясно видно. Вышку-туру демонтировали и убрали с площадки.	Необходимо было демонтировать вышку-туру, а не перемещать её непосредственно на границу ограждения, где не исключена возможность пересечения персоналом границы ограждения.
4	Отходы демонтированного маслоприёмника вывезены за территорию ПС и складированы в болото (фото 5, 6, 7).	ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 42 Земельного кодекса РФ	Ж/б отходы демонтированного маслоприёмника действительно были вывезены и складированы за территорией ПС Луговая для дальнейшего расширения площадки и укрепления дороги за ПС Луговая. В связи с тем, что есть необходимость в площадке для разворота большегрузной технике при завозе трансформаторов т.к. рядом с ПС Луговая болотистая местность с руководством групп подстанций было ранее оговорено о расширении площадки и укрепления дороги и подъездных путей.	Действия подрядчика являются самовольным складированием отходов на чужом земельном участке. Для складирования должны были быть получены необходимые согласования и разрешения от собственника земельного участка, в ППР внесены соответствующие изменения.

			Ж/б отходы были выбраны, загружены и вывезены на полигон.	
5	В Наряд-допуск не внесена техника, работающая на территории подстанции автомобиль Урал гос. № С 637 HE 138 RUS с установкой КМУ, экскаватор-погрузчик +гидромолот	п. 5.7; п. 45.1 Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок	В наряд-допуск по правилам не вписываются наименование автотехники и механизмов, а заполняются Ф.И.О. членов бригады, должность и группа по ЭБ.	Пункт 6.25 ПОТ при эксплуатации электроустановок: В строке «с членами бригады» рекомендуется перечислять членов бригады, выполняющих работы в электроустановке. При выполнении работ с применением автомобилей, механизмов и самоходных кранов рекомендуется указывать, кто из членов бригады является водителем, крановщиком, стропальщиком, а также тип механизма или самоходного крана, на котором он работает.
6	В Наряде-допуске не назначен руководитель, ответственный за работу ГПМ	45.3 Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок	В Наряде-допуске № 17-Ш-70 в разделе отдельные указания не было записано ответственного за работу ГПМ, что не снимает ответственности с ответственного руководителя работ: Бабкина Д.Г. гр V, производителя работ.	Пункт 45.3 ПОТ ЭЭУ; В строке «Отдельные указания» наряда-допуска должна быть сделана запись о назначении работника (специалиста), ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством.

Поскольку ответ Подрядчика не содержит возражений, исключающих вину персонала за нарушение Соглашения, повторно требую исполнить принятые на себя обязательства и в 10-дневный срок с даты получения настоящего обращения в добровольном порядке перечислить штраф в размере 4500 00 (четыре тысячи пятьсот рублей) по следующим реквизитам:

ООО «ИСЦ»
ИНН 3849096890
р/с 40702810600000152731
БАНК ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823

В противном случае, неустойка за нарушение требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории ПС 110 кВ Луговая будет удержана из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные работы.

Управляющий директор

А. В. Орлихин

Исполнитель:
Лыкова Ольга Александровна +79041139841